Anlage II.I Matthäus-Beger-Schule RT --- Bedarfsermittlung erforderlicher baulicher Maßnahmen

Zusammenfassung --- Gebäudeübersicht

Datum: 18.08.2021

Architekt	**Dannien Roller (Claudia Hegelau)**
Statik	Ströbel Bilger Mildner
HLS	SRM Planungsgesellschaft mbH
Elektro	SRM Planungsgesellschaft mbH
Brandschutz	-
Schadstoffe	Dr. S. Kreß Umwelt Consulting GmbH

mit der Untersuchung beauftragt

		Bauteile/Oberflächen			Statik			HLS			Elektro			Schadstoffe			Sicherheit/Barrierefreiheit		
Matthäus-Beger-S	Baujahr	schnell	mittelfristig	kein	schnell	mittelfristig	kein	schnell	mittelfristig	kein	schnell	mittelfristig	kein	schnell	mittelfristig	kein	schnell	mittelfristig	kein
Altbau Planie 21	1897		x (!)				x		x			x			x			x (!)	
Mittelbau Planie 25	um 1900		x				x	x				x			x			x (!)	
Zentralbau Planie 25/1	um 1900		x				x	x				x			x			x (!)	
Neubau Planie 27	1954		x (!)				x	x				x			x (!)			x	
Charlottenbau 44	1905		x (!)				x		x				x		x			x	
Gesamt		0	2	0	0	0	5	3	2	1	0	4	3	0	4	1	0	2	0

Anmerkungen beauftragtes Büro:
Sicherheit wurde bzgl. Brand- oder Rauchmelder, Sicherheitsbeleuchtung und Überspannungs- bzw. Blitzschutz bewertet

Gebäude Planie 21



Gebäude Planie 25

Gebäude Planie 25/1

Gebäude Planie 27

Gebäude